

# Attestation de travaux

Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux : **AMIAUD SARL**  
Adresse : 3 ZA La Colonne 1  
85 260 LES BROUZILS

Nom du maître d'ouvrage : **COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS**  
Adresse : de Saint Fulgent / Les Essarts  
2 rue Jules Verne  
85 250 SAINT FULGENT

Nom du Maître d'œuvre d'exécution : **SARL A.BIS ARCHITECTES**  
Adresse : 177 boulevard Leclerc - BP 237  
85 006 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Nom du Contrôleur technique :  
Adresse :

Nom et adresse du chantier : **Extension du cabinet médical**  
**Rue de la Colonne - LES BROUZILS**

Date du début des travaux : **Septembre 2020** Date de réception des travaux : **Juillet 2022**

Description technique des travaux réalisés :

**plomberie / sanitaire**      **chauffage / ventilation**      **électricité / courants faibles**

Montant H.T du marché de l'entreprise : **52 874,64 €**

Objet et montant H.T des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

## Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date : **13.06.2022**

Nom du signataire : **Bruno PAILLOU ARCHITECTE D.P.L.G.**

Commentaires du signataire :

Réponse éventuelle de l'entreprise :  
**Sarl A. bis Architectes - 177 boulevard Leclerc  
bp 237 - 85006 La Roche sur Yon cedex  
Tél. 02 51 47 37 12 - paillou@archigraph.fr**

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, du contrôleur technique ou de l'entreprise principale

